

**СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ПАРОВЫМ ГЛУБОКОВЫДВИЖНЫМ
АПАРАТАМ ОБДУВКИ ТИПА ОГ-ОГ-8 (А)**

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ

Номер	Наименование и н.подшипника	ГОСТ	Размеры, мм	Количество штук	Примечание
1	Подшипник 202	8338-75	15/35x11	1	Входит в ЗИП поставки
2	Подшипник 204	8338-75	20/47x14	1	Входит в ЗИП поставки
3	Подшипник 7206	333-79	30/62x16	1	Входит в ЗИП поставки
4	Подшипник 7212	333-79	60/110x22	1	Входит в ЗИП поставки
5	Подшипник 8120	6874-75	100/135x25	1	Входит в ЗИП поставки

17. СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

Номер	Номер эскизного рисунка	Наименование узла или агрегата	Номер чертежа	Примечание
1		Узел клапана в сборе	725.55.000/726.100.000	отдельным заказом-нарядам
2		Клапан впускной	808.48.000	отдельным заказом-нарядам
3		Цилиндрический редуктор в сборе U=87.6	712.00.000	отдельным заказом-нарядам
4		Колесо m=1,5	249.00.04	отдельным заказом-нарядам
5		Червяк	249.00.005А	отдельным заказом-нарядам
6		Шестерня z=12 для электропривода АИР71А4	716.10.007Е	Входит в ЗИП поставки
7		Колесо червячное	719.01.00	отдельным заказом-нарядам
8		Втулка	725.15.004В	Входит в ЗИП поставки
9		Втулка	725.40.02	Входит в ЗИП поставки
10		Головка сопловая	725.70.000А	Входит в ЗИП поставки
11		Червячный редуктор в сборе U=182 АИР80А4	725.200.000 СБ	отдельным заказом-нарядам
12		Обдувочная труба в сборе	725.50.000 СБ	отдельным заказом-нарядам
13		Шестерня m=1,5 для электропривода	795.15.001	Входит в ЗИП поставки
14		Приводная звездочка Z=10	719.00.004 А	отдельным заказом-нарядам
15		Приводная звездочка Z=13	725.15.002	отдельным заказом-нарядам
16		Приводная звездочка Z=17	725.15.003	отдельным заказом-нарядам
17		Втулка	808.10.015Б	Входит в ЗИП поставки
18		Кольцо	808.30.005А	Входит в ЗИП поставки
19		Втулка	808.40.001	Входит в ЗИП поставки
20		Кольцо	808.40.002	Входит в ЗИП поставки
21		Пружина	808.40.004	Входит в ЗИП поставки
22		Пружина	808.40.005	Входит в ЗИП поставки
23		Шток клапана	808.48.002	Входит в ЗИП поставки
24		Электропривод АИР71А4	МЭЗ	отдельным заказом-нарядам
25		Электропривод АИР80А4	МЭЗ	отдельным заказом-нарядам
26		Концевые выключатели ВП 16		Входит в ЗИП поставки
27.		Цепь приводная ПР-25, 4 - 6000 ГОСТ 13568-97		отдельным заказом-нарядам

Поставка запасных частей производится по отдельным заказам-нарядам, оформленным в установленном порядке. При заказе запасных частей следует ссылаться на обозначение заводского чертежа, указать год выпуска и заводские номера аппаратов.